

Baú Sanfonado com 5 Gavetas - Corneta



Uso geral em trabalhos mecânicos e elétricos para auxiliar no transporte e na armazenagem de ferramentas. Em chapa de aço, com fechadura central, possui 5 gavetas internas e suporte metálico nas paredes para fixação de ferramentas